

Praxisbericht Wien

## Dichter Gully an nur einem Tag.



**Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam.** Mit 720 Stellflächen bietet ein Parkhaus in Wien Touristen und Einheimischen ausreichend Möglichkeiten, ihre Fahrzeuge abzustellen. Die Nutzung war jedoch beeinträchtigt, da sich im Bereich eines Gullys Schäden zeigten. Abplatzungen und Ausblühungen an der Decke der unter dem Bodenablauf liegenden Parkebene gaben Hinweise darauf, dass bereits Wasser in die Konstruktion eingedrungen war. Um massiven Schäden vorzubeugen und den Erhalt des Parkhauses zu sichern, gab der Eigentümer eine Sanierung des Gullys in Auftrag. Gefordert war eine Lösung, die schnell Abhilfe schafft, die Nutzer so wenig wie möglich beeinträchtigt und das Bauwerk dauerhaft vor Feuchteintrag schützt. Dafür erwies sich **Triflex AWS** auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) als passendes System. Die vliesarmierte Abdichtung, konzipiert für den Einsatz unter Gussasphalt, benötigt nur eine kurze Verarbeitungszeit und geht einen vollflächigen Haftverbund mit dem Untergrund ein. Die Konstruktion war nach nur einem Tag wieder sicher vor Hinterläufigkeit geschützt.

### IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX AWS

- Keine Sperrzeiten dank schneller Aushärtung
- Zügige Verarbeitung dank hoch reaktiver Spezialharze
- Dauerhafte Lösung aufgrund chemischer und mechanischer Belastbarkeit
- Vollflächiger Haftverbund mit dem Untergrund
- Wartungsfreundliches System und somit wirtschaftlich
- Nutzschrift optisch ansprechend gestaltbar

## Die Anforderungen an die Sanierung im Überblick:

- Langlebige Abdichtung zum Schutz der Bausubstanz
- Durchführung der Sanierungsarbeiten während des laufenden Betriebs
- Vermeidung von Sperrzeiten
- Herstellung einer Nutzschrift
- Saubere Anbindung an die bestehende Abdichtung

## Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- 1 Abbruch des Asphalts und Freilegung des Gullys bis auf die Bestandsabdichtung
- 2 Reinigen und Anschleifen des Metallgullys
- 3 Grundierung des Metallgullys mit **Triflex Metal Primer**
- 4 Grundierung der bituminösen Untergründe mit **Triflex Cryl Primer 222**
- 5 Abdichtung des Detailanschlusses vom Asphalt zum Metallgully mit dem vliesarmierten **Triflex ProDetail**
- 6 Flächenabdichtung mit dem vliesarmierten **Triflex ProDetail**
- 7 Ergänzung der Nutzschrift mit **Triflex Asphalt Repro 3K**



## Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Gully-Sanierung Parkhaus, Wien
Untergrund	Asphalt
Abdichtung	Triflex ProDetail
Fertigstellung	Februar 2019

**Deutschland**  
Triflex GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
32423 Minden  
Fon +49 571 38780-0  
info@triflex.de  
www.triflex.de

**Schweiz**  
Triflex GmbH  
Industriestrasse 18  
6252 Dagmersellen  
Fon +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.swiss  
www.triflex.swiss

**Österreich**  
Triflex GesmbH  
Gewerbepark 1  
4880 St. Georgen im Attergau  
Fon +43 7667 21505  
info@triflex.at  
www.triflex.at

