

Praxisbericht Oberdiessbach BE

Milchraumsanierung auf Bauernbetrieb.



BALKONE | TERRASSEN | LAUBENGÄNGE

Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. In den meisten Bauernbetrieben besteht dasselbe Problem. Im Milchraum lösen sich die Bodenplatten vom Untergrund oder die Fugen sind undicht, so dass es zu Unterläufigkeit kommt. Da die Kühe jeweils morgens und abends gemolken werden müssen, kommt nur ein schnellhärtendes Harz auf PMMA-Basis in Frage. Mit Triflex BTS-P bieten wir mit der Firma Bürki's Flachdach Service GmbH eine optimale Lösung an. Durch das fugenlose und pflegeleichte System kann eine saubere und rissüberbrückende Oberfläche gewährleistet werden. Die strapazierfähige Nutz- und Schutzschicht ermöglicht, dass auch Milchkannen, ohne mechanische Beschädigung der Abdichtung, verschoben werden können. Mit der Versiegelung der Oberfläche ist die farbliche Gestaltung des Raumes realisierbar. Damit die Oberfläche auch mit Gummistiefeln rutschsicher begangen werden kann, werden Glasperlen in den Finish eingemischt und Micro Chips in die Oberfläche eingeblasen. Nach kurzer Sperzeit ist der Milchraum wieder voll einsatzbereit.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX BTS-P

- Langlebig
- Dicht bis ins Detail
- Kurze Sperzeiten
- Hoch elastisch und dynamisch rissüberbrückend

Triflex




Gemeinsam gelöst.

Die Anforderung an die Sanierung im Überblick:

- Gewährleistung der Milchbehälterreinigung am Morgen und Abend
- Fugenloser Untergrund und einfache Reinigung
- Verarbeitbarkeit auch bei wechselhafter Witterung
- Einfache Anwendung der Produkte

Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- 1 Schleifen des Untergrundes
- 2 Grundierung und Abdichtung der Details
- 3 Abdichtung der Fläche mit **Triflex ProTerra**
- 4 Nutz- und Schutzschicht mit **Triflex ProFloor**
- 5 Aufbordungen mit **Triflex Finish 205** aufziehen
- 6 Fertige Oberfläche mit **Triflex Finish 205**



„ICH SCHÄTZE DAS EINFACHE HANDLING IN DER VERARBEITUNG,
DEN PROMPTEN LIEFERSERVICE UND DIE BAUSTELLENBETREUUNG.“

Roland Bürki, Bürki's Flachdachservice GmbH, Heimenschwand



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Milchraumsanierung auf Bauernbetrieb, Oberdiessbach
Investor / Planer	Werner Baumann, Lindenstr. 70c, 3672 Oberdiessbach
Fläche	12 m ² (Triflex ProFloor) / 12 m ² (Triflex ProTerra)
Untergrund	Beton
Abdichtung / Beschichtung	Triflex BTS-P mit Micro Chips
Ausführung	25. August – 26. August 2016
Ausgeführt von	Bürki's Flachdach Service GmbH, Heimenschwand

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

